







点群データの可視化 ~点群を高速に立体表現する






操作方法：点群を読み込む。  を右クリックし標高段彩に着色する。





操作方法：点群を読み込む。  を左クリックし補間陰影表示にする。  を右クリックし標高段彩に着色する。



操作方法：点群を読み込む。  を左クリックし補間陰影表示にする。  (色設定) を左クリックし、アンビエントオクルージョン→質感：金属に設定する。



操作方法：点群を読み込む。  を左クリックし補間陰影表示にする。  (色設定) を左クリックし、アンビエントオクルージョン→質感：カメオに設定する。